



2019年5月6日  
中国電力株式会社  
山口営業所  
萩営業所

## 変圧器不良他による停電の発生について

当社萩営業所サービス区域内の停電状況について、以下のとおりお知らせします。  
また、当該停電復旧中に操作誤りによる停電（括弧内に表示）が発生しました。  
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

1. 発生時刻                   2019年5月5日（日）   13時 6分（13時34分）
2. 復旧時刻                   2019年5月5日（日）   16時56分（13時35分）
3. 停電地区                   長門市西深川，東深川，日置上，日置中，日置下の一部  
                                  （長門市日置上，日置中，日置下の一部）
4. 停電お客さま数   約1,400戸（約110戸）
5. 原因                       変圧器のがいし部に亀裂があり、絶縁不良による地絡が発生したため。  
                                  また、当該停電復旧操作中の操作誤りのため。  
                                  ※変圧器とは、電線に流れている電気の電圧を高圧(6,600V)から低圧  
                                  (100/200V)に下げるための柱上に設置している機器です。変圧器には、  
                                  電線を支持するため電気の絶縁を目的として磁器製の器具である「がい  
                                  し」を取り付けています。

以上