

設備被害の状況および復旧作業の様子

<倒壊した電柱①（広島県広島市安芸区）>



<倒壊した電柱②（広島県広島市安芸区）>





<折損した電柱（広島県広島市安芸区）>



<復旧作業中の成羽変電所（岡山県高梁市）>

