Energia

報 道 資 料

平成16年9月17日
中国電力株式会社

島根原子力発電所2号機の
原子炉再循環系配管等の点検状況について

当社，島根原子力発電所２号機（沸騰水型，定格電気出力82万キロワット，平成16年9月7日から第12回定期検査を実施中）は，原子炉再循環系配管等の溶接継手部について，平成15年5月15日に原子力安全・保安院に提出した点検計画「炉心シュラウド及び原子炉再循環系配管等点検計画書」に基づき，9月13日から73箇所の超音波探傷検査による点検を実施しております。

本日，A-原子炉再循環ポンプ出口配管につながる除染用接続口溶接継手部1箇所でひびを確認しましたのでお知らせします。

今後，ひびの深さ測定等の詳細調査を行ってまいります。

また，残りの箇所についても，超音波探傷検査を継続して実施してまいります。

以上

添付

原子炉再循環系配管　系統概略図

添付

原子炉再循環系配管　系統概略図





凡例　━　溶接継手部