



報道資料

平成30年5月30日

中国電力株式会社

周南営業所

作業中における停電の発生について（下松市）

周南営業所サービス区域内で発生した停電の状況について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

記

1. 発生時刻 平成30年 5月30日（水）13時14分
2. 復旧時刻 平成30年 5月30日（水）13時20分
3. 停電地区 下松市瑞穂町二丁目の一部
4. 停電お客さま数 約120戸
5. 原因 電柱建替工事に伴い停電範囲を縮小する作業において、高圧バイパスケーブルと高圧配電線を接続する箇所を誤ったため。

以上