



平成31年1月17日  
中国電力株式会社  
山口営業所

## 当社設備の設定誤りによる停電の発生について（防府市内）

山口営業所サービス区域内の停電状況について、以下のとおりお知らせします。  
お客さまには大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫びします。

1. 発生時刻                   平成31年1月17日（木）   6時35分
2. 復旧時刻                   平成31年1月17日（木）   8時14分
3. 停電地区                   防府市伊佐江地区および伊佐江町，仁井令地区，華園町，  
華城地区の一部
4. 停電お客さま数   約1,300戸
5. 原因                       電柱上に設置している開閉器の制御装置の設定誤り。  
※開閉器制御装置…設定値以上の電流が流れた時，配電設備の故障による  
停電の発生を防ぐため，電流を自動で遮断する装置。

以上