

平成28年8月2日
中国電力株式会社
広島電力所

7月31日に東広島市・三原市で発生した停電の原因について

平成28年7月31日（日）に東広島市，三原市などで落雷に伴う停電が発生しましたが，この停電について詳細な調査を行ったところ，その停電区域の一部については，本来停電しないエリアであったにも関わらず，当社設備における機器の接続誤りにより，停電していたことが判明しました。

このたびの停電により，多くのお客さまにご迷惑をおかけしましたことを，深くお詫び申し上げます。

記

1. 停電の概要（機器の接続誤りによる停電）

○停電日時 平成28年7月31日（日）15時28分～15時30分の間

○主な停電地区 ひがしひろしましこうちちょう にゅうの かみごうち なかごうち しもごうち
東広島市河内町 入野，上河内，中河内，下河内 の一部
みはらしほんごうちょう ふなき
三原市本郷町 船木 の一部

○停電お客さま数 約1,800戸

2. 発生原因

椋梨川発電所（東広島市河内町下河内）内にある変電設備において，配電用スイッチ※を制御する回路の接続が誤っていたため，配電線への落雷により停電が発生した際，本来停電しないエリアで停電が発生した。

※配電用スイッチ
配電線路上で異常を検知した際，自動で電気の送り出しを遮断するスイッチ

以上