



報道資料

平成30年6月15日
中国電力株式会社
山口営業所

作業中における停電の発生について（山口市）

山口営業所サービス区域内で発生した停電の状況について、下記のとおりお知らせします。

お客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、再発防止策の構築に全力をあげて取り組んでまいります。

記

1. 発生時刻 平成30年 6月15日（金） 9時50分
2. 復旧時刻 平成30年 6月15日（金） 9時51分
3. 停電地区 山口市大内地区の一部
4. 停電お客さま数 約60戸
5. 原因 計量器の定期取替え作業中に、配線の接続箇所を誤り、
当社設備が焼損したため。

以上