



報道資料

平成30年10月11日
中国電力株式会社
西部水力センター

南原発電所からの漏油について

本日、10時35分頃、南原発電所（揚水式水力発電所、広島市安佐北区）構内において、水車を制御する機器の配管からタービン油が漏えいしていることを確認しました。

漏えいしたタービン油は、排水ピットを通じて発電所下流の南原川に数リットル程度流出していることを確認したため、ただちに関係機関に連絡するとともにオイルフェンスを設置した上で、回収作業を行いました。

本件に関し、皆さま方にご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。

今後、自治体等関係箇所の指導のもと、適切に対応するとともに、再発防止に努めてまいります。

以上