

平成14年6月5日
中国電力株式会社

三隅発電所からの漏油について

本日午前9時過ぎ、第2回定期検査(平成14年3月29日より実施中)を行っている三隅発電所1号機の試運転準備中、タービン油の漏れが見つかり、放水口の周辺海上を確認したところ薄く油が拡散しているのを発見しました。

三隅発電所では、既に、油の流出防止対策を実施済みですが、海上への流出量はわずかであることから、今後の措置について、関係箇所と協議を行っているところです。

このたびは、関係者の皆さまにご迷惑をおかけいたしましたこととお詫び申し上げます。

記

1. 発見日時 平成14年6月5日(水)午前9時過ぎ
2. 漏油箇所 中国電力株式会社三隅発電所 放水口付近
発電所所在地: 島根県那賀郡三隅町大字岡見1810番地
3. 漏油量 数十リットル程度と思われます。
4. 事故概要 三隅発電所では、昨日(6月4日)16時30分頃より試運転の準備段階として蒸気タービン軸受けへの給油を開始しましたが、本日(6月5日)9時過ぎにタービン台への漏油を発見しました。その後ただちに、給油を停止するとともに、ピット排水ポンプを停止しました。また、ピット内の漏油についても回収を終えています。
5. 今後の対応 漏油は既に止まっており、海上に流出した油もわずかであることから、今後の措置について現在関係箇所と協議を行っています。

以上