

## 島根原子力発電所構内における作業員の負傷について(追加情報)

本日13時50分頃、島根原子力発電所構内において、前回(第27回)の1号機定期検査で取り替えた主変圧器の解体作業を行っていたところ、協力会社社員1名が負傷する事象が発生しました。

ただちに、救急車を要請し、負傷者を松江赤十字病院に搬送、左股関節脱臼・左下腿部裂創と診断されました。

(本日、お知らせ済み)

その後、精密検査の結果が判明しましたのでお知らせします。

(負傷の状況)

左股関節脱臼、左肩甲骨骨折、左下腿部裂創(長さ10センチ程度)

約1ヶ月の入院加療の見込み

※二重線部分が追加情報

以上

関連リンク

・[原子力発電\(環境@エネルギー\)](#)