

# 絶縁油リサイクルセンター だより



NO. 9  
平成19年7月  
中国電力株式会社

## 安全性確認委員会(第9回)の開催

平成19年7月19日(木)19時から当センター会議室において、第9回安全性確認委員会を開催しました。

委員会では、施設の稼動状況として運用開始から7月上旬までの無害化処理量を報告し、運用開始後に実施した環境モニタリング結果の報告を行いました。あわせて広島市から立入検査の報告がありました。

### 〔施設の稼動状況〕

- ・大きなトラブルも無くPCB微量混入絶縁油を順調に処理しています。
- ・7月上旬までに当社保有無害化処理予定量の約10%を処理しています。

### 〔環境モニタリング結果〕

大気質および施設の排気におけるPCB、ダイオキシン類および騒音・振動について、運用開始前、試運転時と運用開始後の調査結果を比較した結果、同程度の値でした。

### 〔広島市の立入検査〕

前回の安全性確認委員会(4月26日)以降、3回立入検査があり、適正に運転・管理していることを確認された。

## 地震・台風時の防災体制の説明

7月16日(月)に発生した新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原子力発電所において、火災発生等の被害があり、初動体制が機能しなかったなどの事象がマスコミで報道されました。当センターにおける防災体制については、既にお示ししていますが、今回の安全性確認委員会の開催にあたり、委員の皆さまへ再度、ご説明しました。

### 〔防災体制〕

地震に対しては、震度5強以上の地震があれば設備を自動停止するようになっており、震度5弱では運転員の判断で停止することになっています。

台風に対しては、大型台風の直撃が予想される場合には、予め設備の運転を停止することになっています。

施設の設置にあたり、消防署による消防施設の検査や消防署との合同消火訓練を実施して万全な対応を整えてはいますが、今回の原子力発電所の事象を整

理して、今後の施設への対応に反映させます。

**H18.9.22 消防署との合同消防訓練**



**【環境月間行事として丹那港護岸(絶縁油リサイクルセンター側)の  
清掃を実施しました。】**

6/8(金)リサイクルセンター勤務者により空き缶等のゴミ拾いを行い、環境に対する認識を高めました。



**【絶縁油リサイクルセンター】**

〒734 - 0003

広島市南区宇品東四丁目2番1号

082 - 522 - 0151

FAX 082 - 522 - 0153