

「原子力災害対策充実にに向けた考え方」に係る事業者の取り組みについて（2019年11月）正誤表

No.	ページ	項目	誤	正
1	2	2018年12月報告時からの主な変更点	・原子力事業者災害対策 姿勢 拠点にて使用する資機材の保管場所の変更について更新しました。	・原子力事業 所 災害対策 支援 拠点にて使用する資機材の保管場所の変更について更新しました。
2	2	2018年12月報告時からの主な変更点	・「 原子力防災に係る概要資料 」の 改善 について追記しました。	・「 ERC 説明資料の充実 」について追記しました。
3	8	1.事故収束活動（3/3）	<p style="text-align: center;">緊急時対策総本部 （原子力施設事態即応センター）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <ul style="list-style-type: none"> ・統括班 ・資材班 ・放射線班 ・労務班 ・技術班 ・工務班 ・広報班 ・外部電源復旧 ・総務班 ・通信班 ・警備班 ・支援班 ・地域対応班 </div>	<p style="text-align: center;">緊急時対策総本部 （原子力施設事態即応センター）</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <ul style="list-style-type: none"> ・統括班 ・資材班 ・放射線班 ・労務班 ・技術班 ・外部電源復旧班 ・広報班 ・通信班 ・総務班 ・支援班 ・警備班 ・地域対応班 </div>
4	25	2.PAZ 内や UPZ 内に居住されている住民のみなさまの避難	<p style="text-align: center;">原災法第 15 条事象</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>発電所において住民に放射線の影響をもたらす可能性が高い事象が生じた段階 （全面緊急事態） 例：全ての交流電源が停止した状態が 30分以上継続した場合 等</p> </div>	<p style="text-align: center;">原災法第 15 条事象</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>発電所において住民に放射線の影響をもたらす可能性が高い事象が生じた段階 （全面緊急事態） 例：全ての交流電源が停止した状態が 1時間以上継続した場合 等</p> </div>

その他、記載の適正化を行いました。