



2024年9月7日
中国電力株式会社

島根原子力発電所構内における火災の発生について

本日、9時05分頃、島根原子力発電所2号機原子炉建物西側（屋外、放射線管理区域外）において、安全対策工事の溶接作業を行っていたところ、コンクリート養生マット*からの出火を確認しました。

ただちに、協力会社作業員が消火器により、9時06分頃に消火しました。

なお、この火災による作業員の被災はありません。また、外部への放射能による影響はありません。

地域の皆さまにご心配をおかけしましたことを、お詫び申し上げます。

1. 発生日時
2024年9月7日（土）9時05分頃
2. 発生場所
島根原子力発電所2号機原子炉建物西側（安全対策工事エリア）
3. 発生原因
調査中
4. 対応状況
9時05分頃 コンクリート養生マットからの出火を確認
9時06分頃 協力会社作業員の消火活動により消火を確認
9時42分頃 当社が消火を確認
9時44分頃 消防署へ通報
10時11分頃 消防署が発電所に到着
10時13分頃 消防署が鎮火を確認・火災を判断

※コンクリート養生マット

打設したコンクリートの水分量と温度を維持するために使用するマット

以 上