

島根原子力発電所1号機**A-原子炉再循環ポンプメカニカルシールの取替について**

第25回定期検査を実施中の当社島根原子力発電所1号機(沸騰水型, 定格電気出力46万キロワット)は, 原子炉を起動し発電再開に向けた準備を行っておりましたが, 7月1日未明にA-原子炉再循環ポンプメカニカルシール(軸封部)のシール機能に関するパラメータ(メカニカルシール水出口流量)が安定しない状態を確認したことから, 原子炉を停止して調整することとしました。[\(7月1日11時30分 お知らせ済み\)](#)その後, 原子炉の圧力を下げたところ, 改善の傾向は見られましたが, 念のため当該メカニカルシールを取り替えることとしました。

以上