

島根原子力発電所 1号機 中央制御室空調換気系ダクト点検調査結果（報告概要）

1. 点検方法

直接目視による外観点検

2. 点検対象

中央制御室非常用再循環系ダクトおよびこの系統に接続されている系統のダクト


3. 点検年月日

平成 29 年 3 月 1 日～平成 29 年 4 月 10 日

4. 点検結果

機能・性能に影響を及ぼすものではないが、一部のダクトに、腐食孔（15のダクトに、最大で直径約 8mm，合計 87 箇所）および腐食が確認された。

【参考 1】 島根原子力発電所 1号機 中央制御室空調換気系ダクト 点検対象範囲



【参考 2】 現行の点検計画および過去の点検内容と点検実績

現行※の点検計画		過去の点検内容および点検実績		
点検内容	点検周期	点検内容	至近実績	点検結果
外観点検	10 保全サイクル	外観点検	H20. 1	異常なし

※点検指示受領時点