



本事象の概要

○情報連携の流れ



<p>本事象の原因</p>	<ul style="list-style-type: none"> 重大事故等発生時に使用する水位計（以下、「当該水位計」）の仕様のうち、通常運転中に測定範囲の上限を超える水位を示すことは異常ではない（正常動作の範囲内である）ことについての情報連携が十分ではなかった
<p>対策</p>	<ul style="list-style-type: none"> 当該水位計の設備仕様を踏まえた判断基準を運転操作に係る手順書に反映するとともに、事例教育を実施 当該水位計以外の安全対策設備については、適切な情報連携が行われており、実際の使用環境下での起動試験工程において、運転操作手順が適切であることを確認



原子炉水位計計測範囲および目的の概要図