

## 島根原子力発電所2号機 タービン建物内における火災について

本日15時44分、島根原子力発電所2号機タービン建物内（放射線管理区域内）に設置している仮設分電箱※に焦げ跡があることを当社社員が確認し、15時48分に消防署へ通報しました。

その後、消防署による現地確認が行われ、17時06分に、火災と判断されました。

なお、この火災による負傷者はありません。また、放射能による外部への影響はありません。

原因は、現在調査中です。

※ 仮設分電箱：工事用電源を供給するために設置した仮設ブレーカーを入れた箱

以上

### 【参考】仮設分電箱写真

