



2026年6月5日
中国電力ネットワーク株式会社

送電鉄塔解体作業中における死亡災害の発生について

本日 10 時 47 分頃、島根県益田市匹見町において、送電鉄塔の解体作業中に、撤去材の吊り上げ用機材が倒壊し、地上作業員に接触する事故が発生しました。

被災者（協力会社作業員、男性、30 代）は、直ちに救急車で病院に搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。

お亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

今後、原因の早期究明に努め、再発防止を図ってまいります。

以 上