

平成 26 年 8 月 21 日 17 時現在

停電地区と被害状況，復旧見込みについて

1. 安佐北区の状況

【三入地区】

- 停電戸数：130戸
- 設備被害状況
 - 電柱折損：8本
- 復旧見込
 - 道路復旧後，1日程度で復旧予定



【可部大林地区】

- 停電戸数：7戸
(高圧発電機車により約180戸に送電中)
- 設備被害状況
 - 電柱倒壊ほか：4本
- 復旧見込
 - 道路復旧後，半日程度で復旧予定



【可部東地区】

- 停電戸数：210戸
- 設備被害状況
 - 電柱流出ほか：12本
- 復旧見込
 - 道路復旧後，1日程度で復旧予定



2. 安佐南区の状況

【八木地区】

- 停電戸数：460戸
- 設備被害状況
 - 電柱倒壊ほか：35本
- 復旧見込み
 - 道路復旧後，1日程度で復旧予定



【緑井地区】

- 停電戸数：20戸
- 設備被害状況
 - 電柱倒壊ほか：4本
- 復旧見込
 - 道路復旧後，半日程度で復旧予定



以上